

Vereadora  
**Dona Arlete**



**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
*"Deus seja louvado"*

Vila Velha, 24 de maio de 2018.

INDICAÇÃO -GVDA- 360/2018

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA**

**Exmo. Sr.Vereador Ivan Carlini**

**ARLETE DA SILVA SANTIAGO**, Vereadora que a este subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, em atendimento às solicitações que lhe foram dirigidas, por moradores do bairro Alecrim, vem mui respeitosamente a V. Exa., requerer o encaminhamento de expediente, **EM FORMA DE INDICAÇÃO**, ao Exmo. Prefeito Municipal, solicitando que seja realizada a manutenção da tampa da caixa de esgoto localizada na Rua República, nº 30, no bairro Alecrim, nesta Cidade.

### **JUSTIFICATIVA**

Essa solicitação se justifica considerando que, segundo relato de moradores, bem como demonstram as fotos que integram a presente, a tampa da caixa de esgoto localizada na Rua República, nº 30, no bairro Alecrim, encontra-se danificada, sendo necessária a sua troca.

---

**Gabinete da Vereadora Dona Arlete (PSL)**

Câmara Municipal de Vila Velha/ES

Praça Frei Pedro Palácios - Prainha - Vila Velha/ES - CEP: 29100-500

Tel.: (27) 3349-3243 - e-mail: donaarletevereadora@gmail.com

Vereadora  
**Dona Arlete**



**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
*"Deus seja louvado"*

Insta mencionar que a caixa de esgoto está com a lateral afundando e o com rachaduras em toda a tampa, e por conseqüência o calçamento ao redor está com buracos e expondo os moradores a acidentes.

Solicitamos a urgência na solução desta demanda, tendo em vista todo problema causado aos moradores.

Atenciosamente,

**ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE)**  
Vereadora - PSL