

Ofício nº. 015/2024 – SEMPDEC

Vila Velha, 10 de abril de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**Vereador Bruno Lorenzutti**  
Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha

Senhor Presidente,

Em resposta ao OF. 0635/2024 - (IND11.1088/2024) do Gabinete do Vereador Flávio Pires informo a Vossa Excelência que a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil (SEMPDEC) realizou vistorias no local e gerou o Relatório de Vistoria de Risco nº 041/2024 (anexo).

Respeitosamente,

CARLOS MARCELO D ISEP  
COSTA:80975836749

Assinado de forma digital por CARLOS  
MARCELO D ISEP COSTA:80975836749  
Dados: 2024.04.10 11:40:23 -03'00'

**Carlos Marcelo D'Isep Costa – Cel BM RR**  
Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil





PREFEITURA DE  
VILA VELHA

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



## RELATÓRIO DE VISTORIA DE RISCO

<b>Atendente</b>	SEMPDEC/Op	<b>N.º 041/2024</b>
<b>Data</b>	21/03/2024	
<b>Hora</b>	09:00	

DEMANDA			
<input type="checkbox"/>	MUNÍCIPE	<input type="checkbox"/>	DENÚNCIA
		<input type="checkbox"/>	FIXO/199/E-MAIL
		<input type="checkbox"/>	PESSOALMENTE
		<input type="checkbox"/>	PROTOCOLO ELETRÔNICO
		<input type="checkbox"/>	OUVIDORIA
<input type="checkbox"/>	PMVV	<input type="checkbox"/>	SEMGOV
		<input type="checkbox"/>	PGM
		<input type="checkbox"/>	OUTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	INDICAÇÃO / PODER LEGISLATIVO – Vereador Flávio Pires		
<input type="checkbox"/>	SOBREAVISO SEMPDEC		
<input type="checkbox"/>	CIODES		
<input type="checkbox"/>	DEFESA CIVIL ESTADUAL – CEPDEC		
<input type="checkbox"/>	MINISTÉRIO PÚBLICO		
<input type="checkbox"/>	MONITORAMENTO SEMPDEC		

SOLICITAÇÃO			
<b>Nome:</b>	Flávio Pires	<b>Tel.:</b>	
		<b>CPF:</b>	-
<b>Instituição:</b>	-		
<input type="checkbox"/>	Proprietário/morador do local	<input type="checkbox"/>	Vizinho
		<input checked="" type="checkbox"/>	Outro
<b>E-mail:</b>	-		
<b>Endereço:</b>	Rua Marechal Cândido Rondon, 380		
<b>Bairro:</b>	Jaburuna	<b>Região Administrativa:</b>	01
<b>Ponto de Referência:</b>			
<b>Data da Vistoria:</b>	02/04/2024	<b>Início:</b>	09:30
		<b>Término:</b>	10:30

TIPO DE OCORRÊNCIA			
<input checked="" type="checkbox"/>	GEOLÓGICA	<input type="checkbox"/>	ESTRUTURAL
<input type="checkbox"/>	HIDROLÓGICA	<input type="checkbox"/>	OUTRAS

DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO VISTORIADA							
<b>Tipo de edificação</b>							
<input type="checkbox"/>	Residencial	<input type="checkbox"/>	Comercial	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros tipos de estrutura: Via de acesso		
<b>Estrutura da edificação</b>							
<input type="checkbox"/>	Alvenaria e Concreto	<input type="checkbox"/>	Somente alvenaria	<input type="checkbox"/>	Estrutura metálica	<input type="checkbox"/>	Estrutura de madeira/palafita





PREFEITURA DE  
VILA VELHA

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



<input checked="" type="checkbox"/> Outros: sem estruturação						
<b>Tipo de cobertura</b>						
<input type="checkbox"/> Laje	<input type="checkbox"/> Telha cerâmica	<input type="checkbox"/> Metálica/ zinco	<input type="checkbox"/> Amianto	<input type="checkbox"/> Outros		
<b>Manifestações Patológicas</b>						
<input type="checkbox"/> Trincas/ fissuras/ rachaduras	<input type="checkbox"/> Inclinação/ recalques	<input type="checkbox"/> Infiltração	<input type="checkbox"/> Esquadria(s) emperrada(s)			
<input type="checkbox"/> Deterioração de estruturas	<input type="checkbox"/> Deformação das estruturas	<input type="checkbox"/> Desprendimento de revestimento	<input type="checkbox"/> Outras			
<b>Localização das anomalias verificadas</b>						
<input type="checkbox"/> Paredes/ esquadrias	<input type="checkbox"/> Laje/Teto	<input type="checkbox"/> Vigas	<input type="checkbox"/> Pilares	<input type="checkbox"/> Outros		

<b>DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DA ÁREA VISTORIADA</b>					
<b>Posição da edificação no talude</b>					<input type="checkbox"/> Não se aplica
<input type="checkbox"/> Topo da encosta	<input checked="" type="checkbox"/> Meio da encosta	<input type="checkbox"/> Pé da encosta			
<input checked="" type="checkbox"/> Encosta natural	<input checked="" type="checkbox"/> Talude de corte/aterro	<input type="checkbox"/> Maciço rochoso	<input type="checkbox"/> Não se aplica		
<b>Altura média do talude (m):</b> 5 m	<b>Inclinação média do talude (°):</b> 70°	<b>Distância das moradias (m):</b> 5 m			
<b>Fatores agravantes</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Presença de blocos de rocha	<input type="checkbox"/> Depósitos de aterro/lixo/entulho na encosta				
<input type="checkbox"/> Fraturas/trincas no maciço/terreno	<input type="checkbox"/> Degraus de abatimento				
<input checked="" type="checkbox"/> Concentração de água de chuva em superfície	<input type="checkbox"/> Lançamento de água servida em superfície/ fossa séptica				
<input type="checkbox"/> Árvores, postes e muros inclinados	<input type="checkbox"/> Surgência d'água				
<input type="checkbox"/> Cicatrizes de escorregamentos	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de drenagem superficial: inexistente/precário/insuficiente				
<input checked="" type="checkbox"/> Presença de árvores	<input type="checkbox"/> Área desmatada				

<b>REGISTRO DE OCORRÊNCIA GEOHIDROLÓGICA</b>			
<b>Ocorrência</b>	<input type="checkbox"/> Escorregamento de solo	<input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	
<b>Geológica:</b>	<input type="checkbox"/> Rolamento de bloco	<input type="checkbox"/> Outros	
<b>Coord. do local da ocorrência (UTM):</b>	<b>Data do fato:</b>		
	<b>Horário (ou turno):</b>		
<b>Pluviômetro de referência (CEMADEN):</b> Escolher um item.			
<b>Índice Pluviométrico no momento do fato (mm):</b>			





PREFEITURA DE  
VILA VELHA

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



#### RELATÓRIO DE VISTORIA

Em atendimento a demanda de solicitação emitida pela Câmara de Vereadores de Vila Velha – Processo: 15049/2024 a pedido do Vereador Flávio Pires, destinada a esta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil (SEMPDEC), a equipe técnica de vistoria esteve no local e constatou que a área citada na referida solicitação está classificada no Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR).

No local, constatamos a existência de um depósito de tálus, onde há uma porção de solo da encosta e blocos rochosos semienterrados, observou-se a jusante existência de uma via pública (Rua Marechal Cândido Rondon). **No momento da vistoria não foi observado risco iminente de rolamento ou desprendimento de blocos rochosos no setor.**

O local em questão **está inserido no setor 92 da Área 02 de risco do Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR** (disponível no sítio eletrônico da Prefeitura de Vila Velha), com Grau de Risco R3 (alto), risco para deslizamento translacional raso.

**A equipe da Defesa Civil realiza o monitoramento constante da área e setor de risco citado, onde são observadas e atualizadas as características do terreno, o local está em análise/estudo para elaboração de projetos.**

#### PROVIDÊNCIA / ENCAMINHAMENTO

Encaminhar à Câmara Municipal de Vila Velha. (Vereador Flávio Pires).

#### Legislação

Lei Federal n.º 12.608, de 10 de abril de 2012.  
Lei Estadual Complementar n.º 694 de 10 de maio de 2013.  
Lei Municipal n.º 6.903, de 04 de agosto de 2023.

Vila Velha, 03 de Abril de 2024.

Marcelo Simonelli Filho  
Geólogo  
Matrícula: 10007328

Gilvandro Pinto  
Diretor Técnico Operacional  
Matrícula: 10002642





### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01 – Vista geral do terreno, onde se encontra um depósito de tálus.



Foto 02 – Blocos e matações presentes no local.







PREFEITURA DE  
VILA VELHA

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



Foto 03 – Panorama à montante do bloco mais visível e próximo da via.



Foto 04 – Via de acesso próxima ao local.

Avenida Champagnat, Nº 792 – Sala 201 – Centro – Vila Velha – CEP:29.100-010  
TEL: (27) 3388 – 4346 – e-mail: [defesacivil@vilavelha.es.gov.br](mailto:defesacivil@vilavelha.es.gov.br)



Autenticar documento em <https://vilavelha.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200380032003000350032003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://vilavelha.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200380032003000350032003A005000

Assinado eletronicamente por **NATASSIA RIBEIRO RICARDO** em 10/04/2024 13:36

Checksum: **B1E6194CC8057607531430A32D07BAA528A96FD57151CBF5C685A595F32AF47A**

